



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO DO ALTO**

ENGENHARIA E ARQUITETURA

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO
MUNICIPAL COM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, REFORMA DA FACHADA
E MANUTENÇÃO DOS MUROS E TÚMULOS E REFORMA E AMPLIAÇÃO
DA CAPELA MORTUÁRIA EM VALÃO DO BARRO, 2º DISTRITO DE SÃO
SEBASTIÃO DO ALTO**

São Sebastião do Alto

Julho de 2020



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO DO ALTO**

ENGENHARIA E ARQUITETURA

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO
MUNICIPAL COM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, REFORMA DA FACHADA
E MANUTENÇÃO DOS MUROS E TÚMULOS E REFORMA E AMPLIAÇÃO
DA CAPELA MORTUÁRIA EM VALÃO DO BARRO, 2º DISTRITO DE SÃO
SEBASTIÃO DO ALTO**

Relatório informativo da situação atual do
Cemitério e Capela Mortuária de Valão do Barro,
2º distrito de São Sebastião do Alto - RJ.

RESUMO

O presente relatório tem como objetivo informar e demonstrar a situação atual de como se encontra o Cemitério e Capela Mortuária de Valão do Barro, 2º distrito do município de São Sebastião do Alto.

Foi fotografada a Capela Mortuária e somente uma parte dos túmulos e ruas do cemitério para que se tenha uma visão geral dos serviços a serem executados. Toda a compreensão do serviço a executar pode ser compreendida através do projeto, planilhas e do presente relatório fotográfico.

Lista de Figuras

| | |
|--|----|
| Figura 1 – Foto da entrada do cemitério..... | 8 |
| Figura 2- Detalhamento do portão principal do cemitério | 8 |
| Figura 3 – Visão inicial da entrada no cemitério..... | 9 |
| Figura 4 – Vista lateral | 9 |
| Figura 5 – Vista lateral | 10 |
| Figura 6 – Túmulos em mau estado de conservação | 10 |
| Figura 7 – Túmulo sem emboço | 11 |
| Figura 8 – Túmulo com a presenta de limo | 11 |
| Figura 9 - Túmulo com a presenta de limo..... | 12 |
| Figura 10 – Vista frontal do Cruzeiro..... | 12 |
| Figura 11 – Vista lateral do Cruzeiro | 13 |
| Figura 12- Vista lateral do Cruzeiro | 13 |
| Figura 13 – Vista posterior do Cruzeiro | 14 |
| Figura 14 – Túmulos em mau estado de conservação | 14 |
| Figura 15 – Túmulo em mau estado de conversação..... | 15 |
| Figura 16 – Vista de parte do primeiro patamar | 15 |
| Figura 17 – Rua principal de acesso aos patamares superiores | 16 |
| Figura 18 – Visão panorâmica do início da rua de acesso principal aos patamares superiores | 16 |
| Figura 19 – Presença de limo | 17 |
| Figura 20 – Presença de limo | 17 |
| Figura 21 – Túmulos com grande presença de limo..... | 18 |
| Figura 22 – Túmulos sem emboço | 18 |
| Figura 23 – Túmulo sem emboço | 19 |
| Figura 24 – Vista do primeiro patamar..... | 19 |

| | |
|--|----|
| Figura 25 – Presença de limo | 20 |
| Figura 26 – Túmulo com laje destruída..... | 20 |
| Figura 27 – Vista do início do último patamar..... | 21 |
| Figura 28 – Túmulo com a laje destruída | 21 |
| Figura 29 – Presença de limo | 22 |
| Figura 30- Túmulo sem emboço..... | 22 |
| Figura 31 – Escada de acesso ao último patama | 23 |
| Figura 32 – Acesso lateral do último patamar | 23 |
| Figura 33 – Escada lateral do último patamar | 24 |
| Figura 34 – Rua de chão batido do último patamar..... | 24 |
| Figura 35 – Um dos acessos do segundo patamar | 25 |
| Figura 36 – Rua do segundo patamar | 25 |
| Figura 37 – Rua do segundo patamar | 26 |
| Figura 38 – Rua do segundo patamar | 26 |
| Figura 39 – Rua do segundo patamar | 27 |
| Figura 40 - Rua do segundo patamar..... | 27 |
| Figura 41 - Rua do segundo patamar..... | 28 |
| Figura 42 - Rua do segundo patamar..... | 28 |
| Figura 43- Vista frontal da capela mortuária..... | 29 |
| Figura 44- Vista frontal/lateral da parte externa..... | 29 |
| Figura 45- Vista lateral | 30 |
| Figura 46- Vista frontal/lateral da parte externa..... | 30 |
| Figura 47- Vista lateral | 31 |
| Figura 48- Vista lateral..... | 31 |
| Figura 49- Vista frontal da parte interna | 32 |
| Figura 50- Vista frontal da parte interna | 32 |

| | |
|--|----|
| Figura 51- Parte interna | 33 |
| Figura 52- Vista do corredor do banheiro 1 | 33 |
| Figura 53- Banheiro 1..... | 34 |
| Figura 54- Banheiro 1..... | 34 |
| Figura 55- Banheiro 1..... | 35 |
| Figura 56- Banheiro 1..... | 35 |
| Figura 57- Banheiro 2..... | 36 |
| Figura 58- Banheiro 2..... | 36 |
| Figura 59- Banheiro 2..... | 37 |
| Figura 60- Banheiro 2..... | 37 |
| Figura 61- Parte interna | 38 |
| Figura 62- Quarto de ferramentas..... | 38 |
| Figura 63- Quarto de ferramentas..... | 39 |
| Figura 64- Teto do quarto de ferramentas | 39 |
| Figura 65- Quarto de ferramentas..... | 40 |
| Figura 66- Quarto de ferramentas..... | 40 |
| Figura 67- Quarto de ferramentas..... | 41 |
| Figura 68- Teto do quarto de ferramentas | 41 |
| Figura 69- Teto do quarto de ferramentas | 42 |
| Figura 70- Ferragem exposta do quarto de ferramentas | 42 |
| Figura 71- Laje da Capela Mortuária | 43 |
| Figura 72- Laje da Capela Mortuária | 43 |
| Figura 73- Área lateral a Capela..... | 44 |
| Figura 74- Telhado ao lado da Capela..... | 44 |
| Figura 75- Laje da Capela Mortuária | 45 |
| Figura 76- Laje da Capela Mortuária | 45 |

| | |
|--|----|
| Figura 77- Laje da Capela Mortuária | 46 |
| Figura 78- Calçada da Capela Mortuária..... | 46 |
| Figura 79- Lateral da Capela Mortuária | 47 |
| Figura 80- Frente da Capela Mortuária | 47 |
| Figura 81- Quarto de ferramentas..... | 48 |
| Figura 82- Laje da Capela Mortuária | 48 |



Figura 1 – Foto da entrada do cemitério



Figura 2- Detalhamento do portão principal do cemitério




Figura 3 – Visão inicial da entrada no cemitério



Figura 4 – Vista lateral



Figura 5 – Vista lateral



Figura 6 – Túmulos em mau estado de conservação




Figura 7 – Túmulo sem emboço




Figura 8 – Túmulo com a presenta de limo



Figura 9 - Túmulo com a presenta de limo



Figura 10 – Vista frontal do Cruzeiro



Figura 11 – Vista lateral do Cruzeiro



Figura 12- Vista lateral do Cruzeiro



Figura 13 – Vista posterior do Cruzeiro



Figura 14 – Túmulos em mau estado de conservação



Figura 15 – Túmulo em mau estado de conservação




Figura 16 – Vista de parte do primeiro patamar



Figura 17 – Rua principal de acesso aos patamares superiores




Figura 18 – Visão panorâmica do início da rua de acesso principal aos patamares superiores



Figura 19 – Presença de limo



Figura 20 – Presença de limo



Figura 21 – Túmulos com grande presença de limo



Figura 22 – Túmulos sem emboço



Figura 23 – Túmulo sem emboço



Figura 24 – Vista do primeiro patamar



Figura 25 – Presença de limo



Figura 26 – Túmulo com laje destruída



Figura 27 – Vista do início do último patamar




Figura 28 – Túmulo com a laje destruída



Figura 29 – Presença de limo



Figura 30- Túmulo sem emboço




Figura 31 – Escada de acesso ao último patama




Figura 32 – Acesso lateral do último patamar



Figura 33 – Escada lateral do último patamar



Figura 34 – Rua de chão batido do último patamar




Figura 35 – Um dos acessos do segundo patamar




Figura 36 – Rua do segundo patamar




Figura 37 – Rua do segundo patamar




Figura 38 – Rua do segundo patamar



Figura 39 – Rua do segundo patamar



Figura 40 - Rua do segundo patamar




Figura 41 - Rua do segundo patamar




Figura 42 - Rua do segundo patamar



Figura 43- Vista frontal da capela mortuária



Figura 44- Vista frontal/lateral da parte externa



Figura 45- Vista lateral



Figura 46- Vista frontal/lateral da parte externa



Figura 47- Vista lateral



Figura 48- Vista lateral



Figura 49- Vista frontal da parte interna



Figura 50- Vista frontal da parte interna



Figura 51- Parte interna



Figura 52- Vista do corredor do banheiro 1



Figura 53- Banheiro 1



Figura 54- Banheiro 1



Figura 55- Banheiro 1



Figura 56- Banheiro 1



Figura 57- Banheiro 2



Figura 58- Banheiro 2



Figura 59- Banheiro 2



Figura 60- Banheiro 2



Figura 61- Parte interna



Figura 62- Quarto de ferramentas



Figura 63- Quarto de ferramentas



Figura 64- Teto do quarto de ferramentas



Figura 65- Quarto de ferramentas



Figura 66- Quarto de ferramentas




Figura 67- Quarto de ferramentas



Figura 68- Teto do quarto de ferramentas



Figura 69- Teto do quarto de ferramentas



Figura 70- Ferragem exposta do quarto de ferramentas



Figura 71- Laje da Capela Mortuária



Figura 72- Laje da Capela Mortuária



Figura 73- Área lateral a Capela



Figura 74- Telhado ao lado da Capela



Figura 75- Laje da Capela Mortuária



Figura 76- Laje da Capela Mortuária



Figura 77- Laje da Capela Mortuária



Figura 78- Calçada da Capela Mortuária



Figura 79- Lateral da Capela Mortuária



Figura 80- Frente da Capela Mortuária



Figura 81- Quarto de ferramentas



Figura 82- Laje da Capela Mortuária